


尿素インジェクター (ドージングモジュール)

重要

この度は、尿素インジェクター (ドージングモジュール) をお買い上げいただき誠にありがとうございます。以下の内容につきましては、交換作業着手前に必ずご確認頂きたく、宜しくお願い致します。

交換作業時のご注意

図1) 尿素インジェクター本体



【作業開始前】

■***アフターランが終了していない状態で作業を行うと、尿素水が配管内に充てんされており、クイックコネクターを外した際には尿素水は流出する場合がありますのでご注意ください。**

*アフターラン：尿素水ポンプ、配管内に尿素水が残り乾燥して結晶化しないようエンジン停止後、尿素水をタンクへ戻すシステム。

■**エンジン停止直後に作業を行うと、高温の冷却水が噴出し、やけどの危険がありますのでご注意ください。** (図1参照)

■**尿素タンク内に軽油、ガソリン、水、ウォッシャー液、冷却水等が、誤って混入している場合があります。作業開始前にタンク内の点検、また、ゴミや汚れ酷い場合は内部洗浄をお願いします。**

【取り外し】

■**尿素インジェクター本体を外した時、マフラー側にガスケットが残った場合は取り除いて下さい。**取付の際は付属の新品ガスケットをご使用下さい。(図2参照)

■クイックジョイントを取り外した際は、尿素水、冷却水が飛び散る場合があります。交換作業中は飛び散らぬようジョイント部をビニール等で覆うなど保護して下さい。

■**尿素の結晶が付着している箇所はお湯で洗い流して下さい。**


尿素の結晶の清掃には**お湯が効果的です。** (図3参照)

- ・クイックコネクターの接続部。
- ・尿素水のチューブ配管内など。

図2) 尿素インジェクター接続部



図3) クイックコネクター



【取り付け】

ナット (3個) 締付トルク **8 ± 2 N・m**

【関連部品のメンテナンス】

■尿素水の結晶が**尿素SCR内部に体積している可能性があります**ので、内部点検をお願いします。

■NOx値異常はNOxセンサー本体が故障している場合がありますので、併せて点検をお願いします。

以上